

单管 160A-IGBT 小焊机图

此款焊机的可靠性很高,用料很足,160A 的时候百分 60 不用外加辅助电源,变压器用多股纱包线绕之.其实用该图改动器件后做到 200 安是可以的.

需要大图的话请下载后另存出图片就是大图.

