


WSM--200 逆变直流脉冲氩弧, 手弧焊机



http://www.taobao.com

基值 占空比 频率 氩弧 手弧 电流调节

L2 <红>

电焊焊 温度继电器

L4 (黄)