


注：切割机电阻用R1/100K电阻，其余的机器不用。



模块外接引脚示意

设计	调试二组	250系列ARC200B控制模块						
审核		原理图						
批准		JASIC			标记	数量	更改单号	签名 日期
日期		图幅	共1页	版本	PK-03-A3			
		A4	第1页	A1	深圳市佳士科技股份有限公司			